



**SIMBOLOGÍA**

- 1 Administración
- 2 Sucursal bancaria
- 3 Vestidores y batería sanitaria
- 4 Faenamiento vacunos
- 5 Sala de despacho - oreo y frigoríficos
- 6 Plataforma de embarque
- 7 Faenamiento porcinos
- 8 Faenamiento ovinos
- 9 Grasería industrial
- 10 Oficinas, salón de reuniones, bar
- 11 Corral vacnos
- 12 Cuarto de máquinas, talleres
- 13 Corrales porcinos
- 14 Corrales ovinos
- 15 Lavado de camiones de abastecimiento
- 16 Cisterna
- 17 Vivienda de conserje
- 18 Matadero de urgencias
- 19 Planta de tratamiento de efluentes
- 20 Canchas
- 21 Batería sanitaria exteriores
- 22 Lavado de camiones eparto
- 23 Cámara de transformac
- 24 Bombona gas

**SIMBOLOGÍA RIESGOS**

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Riesgo biológico    | Riesgo eléctrico       |
| Riesgo atrapamiento | Riesgo atropello       |
| Riesgo de explosión | Caída al mismo nivel   |
| No fumar            | Puido                  |
|                     | Caída a distinto nivel |

